


ELEVACION AERODROMO
879 FT (268 m)
RESISTENCIA
30 F/A/X/T
SUPERFICIE
ASFALTO
PENDIENTE
RWY 10 + 1.7 %
RWY 28 - 1.7 %
COMUNICACIONES
TIBA / AFIS 118.2 (CDN OPS TEL: 452554926)
① CIRCUITO IZQUIERDO A RWY 10
② CIRCUITO DERECHO A RWY 28



DISTANCIAS DECLARADAS

	RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA
RWY 10	1.235 M	1.235 M	1.700 M	1.497 M	
RWY 28	1.497 M	1.497 M	1.700 M	1.235 M	

SCPC VAC

DGAC

AD PUCON / PUCON

DASA / SECCION AIS-MAP

PRECAUCION

- Vehiculos Ultralivianos sin comunicacion en el área.
- Por obstaculos en las inmediaciones del AD, las aeronaves CAT B y C deben operar en VMC, VIS 5 Km, CEIL 2500 Ft.
- RAMP ASPH restringida a 1 ACFT Comercial itinerante tipo B737 y hasta 4 ACFT menores al costado E de RAMP. Resto de ACFT estacionar en sector SW de hangares, acceso via TWY ASPH paralela a RWY.
- Postes de tendido electrico 9 m HGT ubicado a 100 m costado S RCL y en toda su extension. Afecta SFC de transicion del AD, sin señalizar.
- Árboles afectando Superficie de Aproximación:
 - Hilera de 10 m HGT a 110 m al W THR 10
 - Grupo de 26 m HGT a 500 m al E THR 28
 - Grupo de 27 m HGT a 700 m al E THR 28
 - Grupo de 24 m HGT a 450 m al E THR 28
- Árboles y otros afectando Superficie de Transición:
 - Hilera de árboles de 16 m HGT al NE de franja de pista
 - Hilera de árboles de 10 m HGT costado S ruta 199
 - Postación de 10.5 m HGT costado S ruta 199
- Operaciones:
 - Para asistencia sanitaria y evacuaciones aeromédicas se deberá coordinar con Gonzalo Infante, jefe Departamento de Salud Publica fono 56 939552181

Para casos catástrofe natural decretadas por el Gobierno, se deben coordinar con Loreto Uribe fono 5699227291

Todas las OPS aéreas deben ser coordinadas con oficina ARO Temuco vía fono 452554926 en sus hr de servicio, 01 hr antes de la hora prevista del despegue